

**Gas-Dichtewächter für
SF₆ und andere Gase**

Die Dichtewächter überwachen die Gasdichte. Beim Unterschreiten der jeweils eingestellten Dichtewerte (Warnung, Alarm, Blockierung) schliessen die voneinander unabhängigen Mikroschalterkontakte. Die zu überwachende Gasdichte des SF₆-Anlageteils wird mit der Dichte des gleichen Gases in einer abgeschlossenen Referenzkammer verglichen. Der integrierte Dichtesensor liefert während des Betriebs ein kontinuierliches, analoges Signal zur Überwachung und/oder Trendanalyse.





**Moniteur de densité
de gaz SF₆ ou autres gaz**

Les jauge de densité surveillent la densité du gaz. Si les valeurs réglées ne sont plus atteintes (mise en garde, alarme, verrouillage), les contacts des microrupteurs, indépendants l'un de l'autre, correspondants se ferment. La densité du gaz à surveiller de la partie du poste SF₆ en question est comparée avec la densité du même gaz dans une chambre de gaz référence fermée. Le capteur de densité donne un signal continu et analogue pour la surveillance et/ou l'analyse de la tendance pendant l'opération.

**Gas Density Monitor
for SF₆ and other gases**

The density monitors monitor the gas density. When the density drops below the set points (warning, alarm, blocking) the micro switch contacts, which are independent of one another, close. The gas density of compartment of the SF₆ installation to be monitored is compared with the density of the same gas in a reference chamber. The integrated density sensor provides a continuous, analogue signal during the operation allowing the monitoring and/or trend analysis.

Masse / Cotes d'encombrement / Dimensions




Elektrische Daten Schalter / Spécifications électriques de l'interrupteur / Electrical data of switch

**Schaltleistung¹⁾
Pouvoir de coupe
Rating**

1) Ohmsche Last (Induktive Last)
Charge ohmique (Charge inductive)
Resistive Load (Inductive Load)


Standardschalter 20
Microrupteur standard 20
Standard Switch 20

AC	250 V	10 (1.5) A
DC	250 V	0.1 (0.05) A
	220 V	0.25 (0.2) A
	110 V	0.5 (0.3) A
	24 V	2 (1) A



**Elektrischer Anschluss²⁾
Connexion électrique
Electrical connection**


2) Schaltpunkte gemäss Bestellung
Points de commutation selon commande
Switchpoints as per order



Verbunden mit allen elektrisch leitenden Elementen des Dichtewächters / Connecté à tous les éléments électriquement conducteurs du moniteur de densité / Connected with all electrically conductive elements of the density monitor

Ausgangssignal analog / Signal de sortie analogique / Output Signal analogue

SF₆ Gasdichte / Densité de gaz SF₆ / SF₆ gas density



$$\text{Dichte/ Densité/ Density } \rho = \{ 4,651 * (I - 6,005) - 2,185 - 0,44 \} ^2$$


Die Angaben für die Berechnung von SF₆ Gasdruck gelten nur bei 100 % SF₆ Gas. Bei Verwendung von Mischgasen kontaktieren Sie bitte Trafag.

Ces informations pour le calcul de pression de SF₆ gaz s'appliquent seulement lorsque 100 % du gaz SF₆ est utilisé. Si vous utilisez du gaz mixte, veuillez contacter Trafag s.v.p.

This information for the calculation of SF₆ gas pressure applies only when 100% SF₆ gas is used.

When using mixed gas please contact Trafag.

SF₆ Gasdruck: / Pression de gaz SF₆: / SF₆ gas pressure: @ 20°C



$$\text{Druck abs./ Pression abs./ Pressure abs. } p @ T[K] = \{ 0,000569502 * T[K]$$

$$* \text{Density}[\text{kg}/\text{m}^3] + (0,00250695^0,000569502 * T[K] - 0,00073822)$$

$$* \text{Density}[\text{kg}/\text{m}^3]^2 - (0,00000212238 * 0,000569502 * T[K] - 0,000000513)$$

$$* \text{Density}[\text{kg}/\text{m}^3]^3 \}$$

$$\text{Druck } p @ 20^\circ\text{C} \approx 0.6303 * \text{current [mA]} - 4.1419$$

(add. non-linearity ±0.3 FS between 9.5 and 19.25mA)

Montage/ Demontage

Bei der Demontage ist in der beschriebenen Reihenfolge vorzugehen:

- Steuerungsspannung abschalten
- Deckel durch Lösen der Schrauben entfernen (Fig. 1).
- Steckkontakte nach oben abziehen. Es ist kein Schraubenzieher notwendig (Fig. 2/3).

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Spezifikationen

Messprinzip:	Referenzgasmessung
Vibrationsfestigkeit:	4 g (20...80 Hz), min. Abstand 5 kPa vom Schaltpunkt
Überdruck:	max. 13 bar
Umgebungstemperatur:	-40...+80°C (optional -55°C)
Schutzart:	IP67
Schaltdifference typ.	<15 kPa max. Differenz vom tiefsten zum höchsten Schaltpunkt: 130 kPa
Schaltdifference typ.	<20 kPa max. Differenz vom tiefsten zum höchsten Schaltpunkt: 180 kPa
Maximaler Betriebsdruck:	12 bar

Elektrische Daten

Ausgangssignal	
Analog:	6.5...20 mA
Dichte Signal:	Stromschleife 0...0.85MPa absolut SF ₆ @ 20°C 0...56.1 kg SF ₆ /m ³
Erdung:	via Gasanschluss des Sensors
Speisespannung	10...32 VDC
Ansprechzeit (Elektronik):	τ (63%) < 20 msec.
Spannungsfestigkeit:	250 VAC, 50 Hz
Isolationswiderstand:	>10 MΩ, 250 VDC

Montage/ Démontage

Au démontage, il faut procéder dans l'ordre décrit:

- Déclencher la tension d'asservissement.
- Enlever le couvercle par desserrage des vis (Fig. 1).
- Déconnecter les contacts à fiches. Un tournevis n'est pas nécessaire (Fig. 2/3).

Spécifications

Principe:	Mesure par rapport d'une chambre de référence
Vibrations:	4 g (20...80 Hz), distance min. 5 kPa de point de commutation
Surpression:	max. 13 bar
Température ambiante:	-40...+80°C (optionnel -55°C)
Protection:	IP67
Différentiel de l'interrupteur typ.	<15 kPa Différence max. du seuil plus bas au seuil plus haut: 130kPa
Différentiel de l'interrupteur typ.	<20 kPa Différence max. du seuil plus bas au seuil plus haut: 180kPa
Pression de service maximale:	12 bar

Spécifications Électriques


Signal de sortie	
Analogique:	6.5...20 mA
Signal de densité:	circuit fermé 0...0.85MPa absolue SF ₆ @ 20°C 0...56.1 kg SF ₆ /m ³
Mise à la terre:	par raccord de gaz du capteur
Tension d'alimentation	10...32 VDC
Temps de réponse (Électronique):	τ (63%) < 20 msec.
Rigidité électrique:	250 VAC, 50 Hz
Résistance d'isolation:	>10 MΩ, 250 VDC

Assembly/ Disassembly

When disassembling proceed as follows:

- Turn off control voltage.
- Remove cover by unscrewing screws (Fig. 1).
- Lift slide-in contacts. A screwdriver is not necessary (Fig. 2/3).

Fig. 4



Beim Anschließen des Gerätes ist ein Verdrehen durch Gegenhalten unbedingt zu vermeiden (Fig. 4).

Ne pas tenir le boîtier d'appareil pendant le raccordement de la connexion s.v.p. (Fig. 4).

Please do not hold the housing of the apparatus while tightening the connection. (Fig. 4).

Specifications

Principle:	Reference gas measurement
Vibrations:	4 g (20...80 Hz), min. difference 5 kPa from switchpoint
Overpressure:	max. 13 bar
Ambient temperature:	-40...+80°C (optional -55°C)
Protection:	IP67
Switching differential typ.	<15 kPa max. difference from the lowest to the highest switch point: 130kPa
Switching differential typ.	<20 kPa max. difference from the lowest to the highest switch point: 180kPa
Maximal operating pressure:	12 bar

Electrical Data

Output signal	
Analogue:	6.5...20 mA
Density signal:	current loop 0...0.85MPa absolute SF ₆ @ 20°C 0...56.1 kg SF ₆ /m ³
Earthing:	via gas connection of sensor
Supply voltage	10...32 VDC
Response time (Electronic):	τ (63%) < 20 msec.
Dielectrical strength:	250 VAC, 50 Hz
Resistance of insulation:	>10 MΩ, 250 VDC

Lagerung

Lagertemperatur: -40 ... +80°C
 Feuchtigkeit: max. 98% relativ
 nur mit Originalverpackung in sauberen und staubfreien Räumen

Mechanische Daten

Material
 Messsystem
 Fühler: 1.4435, 1.4404, 1.4571
 (AISI316L, AISI316)
 Fühlergehäuse:
 1.4435, 1.4404, 1.4571 (AISI316L)
 O-Ring (medienberührend): CR
 Füllung: Gas
 Gehäuse (Dichtewächter): AISi10Mg
 Kabelverschraubung: Messing vernickelt
 Gewicht: ~ 1 kg

Typenschild

Identifikation

Wichtig für alle Rückfragen bitte angeben:
 Gerätetyp: Typ: XXXX.XX.XXXX.XX
 Gerätenummer: S/N: XXXXXX.X.XX.XX-XXX

Stockage

Temp. de stockage: -40 ... +80°C
 Humidité: max. 98% relatif
 seulement avec emballage original dans places propres et sans poussières

Storage

Storage temp.: -40 ... +80°C
 Humidity: max. 98% relative
 only with original packing in clean and dustfree rooms

Spécifications mécaniques

Matière
 Système de mesure:
 Capteur: 1.4435, 1.4404, 1.4571
 (AISI316L, AISI316)
 Boîte du capteur, option:
 1.4435, 1.4404, 1.4571 (AISI316L)
 O-Ring (contactant de médias): CR
 Remplissage: Gaz
 Boîtier (contrôleur de densité): AISi10Mg
 Passe-câble à vis: laiton nickelé
 Poids: ~ 1 kg

Plaque d'identification

Déclaration d'identification

Important pour demandes des précisions toujours indiquer s.v.p.:
 Modèle d'instrument: Type: XXXX.XX.XXXX.XX
 Nombre d'instrument: S/N:XXXXXX.X.XXXX-XXX


Mechanical data

Material
 Measurement system:
 Sensor: 1.4435, 1.4404, 1.4571
 (AISI316L, AISI316)
 Probe housing:
 1.4435, 1.4404, 1.4571 (AISI316L)
 O-Ring (media contacting): CR
 Filling: Gas
 Housing (density controller): AISi10Mg
 Screwed cable gland: brass nickel plated
 Weight: ~ 1 kg

Type plate


Identification

Important for all inquiries please indicate:
 Device type: Type: XXXX.XX.XXXX.XX
 Device number: S/N: XXXXXX.X.XX.XX-XXX




Initial response time after installation

Time scale for very first installation, measured value within 98%



EI. Schaltschema für Signalauswertung / Schéma de circuits pour évaluation du signal /

Electric schematic diagram for signal analysis



Verbunden mit allen elektrisch leitenden Elementen des Dichtewächters und der Erdung der Anlage via den Gasanschluss
 Connecté à tous les éléments électriquement conducteurs du moniteur de densité et la mise à la terre de l'installation par le raccord de gaz.
 Connected with all electrically conductive elements of the density monitor and the earthing of the installation via gas connection.